URMĂRILE CUTREMURULUI

DELA PRIMĂRIA CAPITALEI

Dărâmări, evacuări, reparaţii...

Activitatea comisiilor technice pentru verificarea imobilelor avariate

Echipele primăriei au procedat eri la dărimarea imobilelor dela adresele mai jos notate, imobile care au suferit stricăciuni prea mari de pe urma ultimului mare cutremur:

Str. Popa Petre, 16; str. Popa Petre, 28; str. Popa, colţ Silvestru; str. G-ral Angelescu, 88: str. Dr. Brânză, 18; str. Dr. Brânză, 16; str. Dr. Brânză, 10; str. Porumbaru, 18; B-dul Dinicu Golescu (Soc. gaz şi electricitate); str. Maica Domnului, 2; str. Racoviţă, 39; B-dul Elisabeta, 108; str. Toamnei, 45; str. Toamnei, 132; str. Toamnei, 170; str. Matei Voevod, 71; str. Austrului, 3; str. St. Mihăileanu, 23; B-dul Carol I, 4; Parcul Delavrancea, Aleea D, 14; str. Horei 15; Parcul Delavrancea, Aleea D, 18; Parcul Delavrancea, Aleea C, 12; str. Maica Domnului, 16 bis; Calea Griviţei, 13; str. Buzeşti, 54; str. Buzeşti, 15; str. Dr. Sergiu, 36; str. Th. Masarik, 36; str. Parâng, 10; B-dul Ferdinand, 56; calea Moşilor, 229; B-dul Ferdinand, 60; str. Horei, 10; str. Eduard Grand, 46; str. Eduard Grand, 44; str. Ioniţă Cegan, 16; str. Ioniţă Cegan, 2; Şos. Mihai Bravu, 354; Str. Popa Petre, 42; str. Popa Petre, 23 bis şi 23; str. Dragoş-Vodă, 36; str. Dragoş-Vodă, 19; str. Negru-Vodă, 12; Schitul Măgureanu, 16; Schitul Măgureanu, 14; str. Speranţei, 41; str. Argentina, 50; str. Dr. Lister, 50; calea Victoriei 190, colţ Aleea Dr. T. Tomescu; str. Dr. Staicovici, colţ str. Isvor; str. Eduard Grand, 44; str. Mihail Cornea, 63; str. Ing. Zablowski, 27; str. Timişana, 55; calea Moşilor 154.

Somaţii de dărâmare

Comisiunile tehnice ale primăriei, continuând verificarea imobilelor din Capitală, a trimis somaţii pentru dărâmarea imobilelor dela următoarele adrese:

Str. Oiţelor, 12: dărâmarea şi refacerea lucrărilor deteriorate.

Str. Gabroveni, 12, Hotel Universal: dărâmarea ornamentelor ce ameninţă cu prăbuşirea, evacuarea etajelor II şi III din aripa stângă şi dreaptă precum şi camerile dela etajul I cu nr. 37, 18, 32, 33; consolidarea întregului imobil de un inginer specialist.

Str. Zefirului, 11: dărâmarea coşurilor retezate şi executarea reparaţiilor.

Bd. Ferdinand, 12 A.: dărâmarea şi refacerea coşurilor crăpate şi parte din calcanul podului la spate.

Str. Oituz, 13: dărâmarea zidurilor şi coşurilor ce prezintă crăpături grave; oprirea facerii focurilor în camerile cu coşurile defecte.

G-ral Angelescu, 39: dărâmarea scării de serviciu şi a calcanului către vecin care ameninţă cu prăbuşirea.

Cal. Serban Vodă, 158: dărâmarea părţilor de construcţie expuse prăbuşirii şi reconstruirea lor.

Dr. Turnescu, 15: dărâmarea imobilului fiind construit contra prescripţiunilor tehnice de soliditate.

Şos. Pantelimon, 257, Bis. Sr. Ion Botezătorul: dărâmarea turlelor dela bază şi refacerea lor; oprirea oficiului serviciului religios.

Str. Sf. Ştefan, 14: dărâmarea şi refacerea calcanului.

Str. Francmasonă, 5: dărâmarea coşului şi calcanului luând toate precauţiunile necesare şi refacerea printr'un specialist.

Str. Turda, 181: dărâmarea calcanului şi coşurilor.

Str. Cuza Vodă, 5: dărâmarea calcanului până la plafoane şi refacerea.

Bis. Alexe, 7: dărâmarea şi refacerea calcanului.

Parcul Delavrancea, Aleea C., 16: dărâmarea şi repararea coşurilor precum şi repararea întregului imobil.

Pandele Tărueanu, 8: dărâmarea coşurilor şi refacerea lor.

Str. Pop de Băseşti, 35, colţ Gl. Salmen, 16: dărâmarea peretelui şi punerea imobilului în stare de siguranţă.

Plevna, 11 bis: dărâmarea calcanului şi coşului de urgenţă.

A. Saligny, 6: dărâmarea panourilor de urgenţă.

Str. Victor Emanuel, 7: dărâmarea construcţiei din str. Luigi Cazzavillan 28 grav avariată.

Banu Manta, 23: dărâmarea şi refacerea coşurilor.

Şos. Ştef. cel Mare, 18: dărâmarea restului de calcan şi coşurile; refacerea etajului II şi al podului fără a mai executa mansarda.

G-ral Berthelot, 53: dărâmarea părţii din calcan rămasă şi repararea fisurilor în tencuelile şi zidurile locuinţei.

Str. Baicului, 79: dărâmarea turnului fabricei precum închiderea şi evacuarea ei.

Str. Penteleu, 4: dărâmarea zidurilor dela mansardă, proptirea pereţilor şi tavanelor până la consolidarea lor precum şi a frontonului prezentând pericol de dărâmare.

G-ral Praporgescu, 10: dărâmarea casei, scării şi balconului dela etajul II la clădirea din fund şi consolidarea întregului imobil.

Poetul Macedonschi, 10: dărâmarea zidului exterior dela mansardă, oprirea circulaţiei şi refacerea zidului punând imobilul în stare de siguranţă.

Parc. Jianu, 44: dărâmarea de urgenţă a coşurilor şi repararea întregei construcţii.

B-dul Maria, 3: dărâmarea zidului deplasat dinspre stradă; repararea coşurilor, până atunci să nu se facă foc.

Despot Vodă, 16: luarea de măsuri urgente pentru consolidarea sau dărâmarea şi refacerea scării principale; consolidarea pereţilor de zidărie.

Olteni, 45: închiderea şcoalei pentru evitarea pericolului, dărâmarea etajului şi consolidarea lui deoarece prezintă crăpături destul de grave cari au contribuit la dislocarea zidului.

Str. Cireş, 4: dărâmarea coşurilor şi reparaţiuni interioare.

Str. Clucerului, 16: dărâmarea zidului interior dela etaj care ameninţă cu prăbuşirea.

Imobile ce trebuesc evacuate

Imobilele dela adresele ce urmează au fost găsite prea slăbite depe urma cutremurului şi s'au trimis somaţii de evacuarea lor:

B-dul Maria, nr. 1 colţ calea Văcăreşti, 2: evacuarea magazinului de mobile dela etaj până la consolidarea construcţiei, calcanul şi faţada fiind deplasate şi având numeroase fisuri.

B-dul Mărăşeşti, 11: evacuarea camerilor dela faţă; dărâmarea şi refacerea zidului dela faţă.

Str. Puţu cu apă Rece, 69: reparrea radicală a parterului, evacuarea şi dărâmarea camerelor dela etaj apartamentul II pentru a nu se produce o prăbuşire.

Calea Călăraşi, Liceul Sf. Andrei: evacuarea şi consolidarea întregului imobil dinspre str. Călăraşi, zidurile prezentând dislocări, alunecări de ziduri.

Str. Severin nr. 9, Bis. Cotroceni: evacuarea de urgenţă a imobilului întrucât ameninţă cu prăbuşirea.

Str. Albă, 10: evacuarea etajului şi imediata consolidare a imobilului.

Str. Cernăuţi, 7: evacuarea încăperilor de sub turn şi preajma sa.

Str. Eifel, 30: evacuarea şi consolidarea imobilului deoarece ameninţă cu prăbuşirea.

Calea Şerban Vodă, 63: evacuarea camerilor dela faţă etaj I; luare de urgente măsuri pentru desfiinţarea şi refacerea calcanului.

Str. Sf. Voevozi, 59: evacuarea chiriaşilor din camera periclitată, şi repararea stricăciunilor.

Str. Meteor, 53: evacuarea etajului, repararea imobilului.

Str. Th. Speranţă, 134: evacuarea şi executarea reparaţiunilor şi dărâmarea zidurilor expuse prăbuşirii.

Str. Bacaloglu, 4: evacuarea de urgenţă a corpului din fund parter şi etaj.

Str. Const Moroiu 4: evacuarea etajului şi punerea imobilului în perfectă stare de siguranţă.

Str. Popa Tatu,, 82: evacuarea urgentă acolo unde camerile sunt periclitate de dărâmare, consolidarea pereţilor interiori şi exteriori precum şi calcanul dinspre vecinul cu nr. 80.

Cal. Griviţei, 397: evacuarea mansardei şi luarea de măsuri urgente pentru repararea fisurilor importante.

Str. Berzei 97: evacuarea întregului imobil fiind în pericol de dărâmare.

Str. Visarion. 16: evacuarea urgentă.

Str. Dr. Lister, 43: evacuarea încăperilor dela faţă şi executarea de reparaţii şi consolidare.

Str. Mihnea Vodă, 9: evacuarea mansardei şi efectuarea reparaţiunilor de consolidare.

Str. Ing. Zablowski, 42: evacuarea apartamentelor ocupate la parter şi etaj, reparaţii şi consolidare.

Str. G-ral Berthelot, 60: evacuarea şi efectuarea reparaţiunilor de consolidare clădirii vechi din faţă, îndepărtând turnul care este dislocat până deasupra peretelui.

Str. Lazăr, 5: evacuarea etajului până la completa reparare.

Str. Bis. Alexe, 5: evacuarea camerei dela faţă şi repararea ei de urgenţă.

Str. Cezar Boliac, 476: evacuarea casei scării şi a antreului dela etaj, repararea şi consolidarea tavanului şi la centura de sub bucătărie, verificarea grinzii dela etaj de sub bucătărie.

Str. Victor Smanuel, 7: evacuarea şi consolidarea etajului, punerea în stare de siguranţă a imobilului.

Parcul Jianu, str. W, 26: evacuarea parterului şi etaj I, refacerea coşurilor dela terasă şi tencueli exterioare.

Str. G-ral Berthelot, 55, colţ Popa Tatu: evacuarea imobilelor şi consolidarea prin reparaţiuni a părţilor din imobil avariate de cutremur, în caz de neconsolidare în 48 urmează evacuarea imobilului.

B-dul Carol — Universitatea, Bucureşti: evacuarea etajului construcţiei şi revizuirea locarnelor, îndepărtarea părţilor desfăcute.

Str. Bateriilor, 9 şi 3: evacuarea camerelor periclitate şi consolidarea.

Str. Transilvaniei, 60: evacuarea de urgenţă a imobilului, reconstruirea calcanului şi întregei zidării în partea de deasupra ferestrelor.

Str. Th. Speranţă, 109: evacuarea fabricei.

Str. Louis Barthou, 9: evacuarea chiriaşilor şi dărâmarea de urgenţă a aticelor ce ameninţă cu prăbuşirea.

Str. G-ral Berthelot, 34: evacuarea caselor de fier dela etaj II.

Str Eugen Botez, 21: evacuarea oamenilor şi imobilului din părţile grav avariate.

Str. Despot Vodă, 14 bis: evacuarea încăperilor periclitate; oprirea circulaţiei în apropierea locurilor periculoase.

Str. Carol Davila, 93: evacuarea parţială a etaj II.

Str. Oituz, 29: evacuarea etaj I şi II, consolidarea construcţiei şi coşurilor.

Pentru evitarea eventualelor neînţelegeri

Prefectura poliţiei Capitalei comunică:

Pentru lămurirea tuturor eventualelor neînţelegeri se comunică, spre cunoştinţă generală, următoarele:

a) Toţi proprietarii, vecini cu imobilele ce au avut de suferit depe urma cutremurului, sunt obligaţi să dea voe proprietarilor sinistraţi să execute toate lucrările de consolidare a imobilelor dăunate, folosind pentru aceasta terenurile şi curţile din împrejurimi, pentru orice lucrări ce vor fi găsite necesare şi ordonate de comisia de technicieni.

b) Toţi proprietarii imobilelor şi apartamentelor goale, care au fost recenzate de organele prefecturii poliţiei Capitalei, vor cunoaşte că vor fi apărate de rechiziţie numai acele imobile şi apartamente cari au fost închiriate cu acte în regulă, anterior apariţiei decretului-lege de rechiziţii.

Cum trebuiesc reparate crăpăturile zidurilor

In urma cutremurelor recente, majoritatea zidurilor prezintă numeroase şi variate crăpături atât în tencuiala zidurilor cât şi în massa lor.

După mărimea şi importanţa crăpăturilor se pot împărţi în 3 grupe:

I. Crăpături foarte subţiri şi fine, aproape invizibile — numite fisuri — apărute în general la tencuelile de pe zidurile de beton simplu sau beton armat. Asemenea fisuri pot fi şi în massa betonului din planşeuri, stâlpi sau grinzi de beton armat.

II. Crăpături accentuate de 1—3 mm. grosime apărute în tencueli sau în massa zidurilor de rezistenţă sau ziduri despărţitoare.

III. Crăpături mari de mai multi mm. grosime apărute în special la zidăriile uşoare de umplutură, la construcţiile cu cadre de beton armat, în zidării vechi de cărămidă şi în zidăriile cu fundaţii slabe.

Repararea crăpăturilor prin astuparea lor cu mortar de var, ciment sau ipsos — aplicat direct cu mistria, pare a fi o operaţiune foarte simplă şi fără importanţă. Zidurile reparate astfel vor fi expuse la viitoare crăpături cauzate chiar de vibraţiunile date de trecerea unui vehicul greu prin apropiere.

Operaţiunea de astuparea crăpăturilor, deşi în aparenţă simplă, este în fond, extrem de dificilă şi trebueşte executată cu foarte multă pricepere şi conştiinciozitate, de oarece legarea în mod cât mai intim a părţilor de zidărie detaşate, nu poate fi întotdeauna asigurată.

Vom arăta pe scurt cum trebueşte procedat pentru fiecare fel de crăpătură.

1. Fisurile şi crăpăturile mai mici care sunt numai în tencuială ce acoperă părţile de beton sau beton armat se vor repara astfel:

a) Se va da jos toată tencuiala detaşată (burduşită) care clocăneşte dă un sunet caracteristic — a gol.

b) Se va stropi cu multă apă partea ce se tencueşte.

c) Se va întrebuinţa numai mortar de ciment cu adaos de puţin var.

2. Fisurile sau crăpăturile constatate în massa pieselor de beton armat, stâlpi, grinzi, planşeuri, etc., nu se vor repara prin aplicarea tencuelei; acestea trebuesc examinate în mod deosebit de un inginer constructor — specialist în beton armat — care va dispune la fiecare caz în parte.

3. Fisuri sau crăpături ce se constată şi în massa zidăriilor trebuesc bine curăţate şi evidenţiate.

a) Se va adânci crăpătura prin scoaterea mortarului fărâmiţat, pe cât este posibil, pe ambele feţe ale zidului până la pătrundere.

b) Se va stropi bine cu apă, toată crăpătura. Pentru stropit se pot întrebuinţa pompele cu aer, tip Vermorel — sau similare — în lipsă se pot folosi şi pompe mici de mână sau chiar pompe de flit şi orice altă pompă care poate arunca apa la o oarecare distanţă astfel ca să pătrundă în inferiorul crăpăturei — această operaţie se va face pe ambele feţe ale zidului.

c) După aceea se va injecta în crăpătură lapte de ciment (ciment şi apă) tot cu o pompă — aşa precum s'a procedat la stropirea cu apă. Laptele de ciment trebueşte să pătrundă până în mijocul zidului crăpat şi să umple tot spaţiul liber. De aceea această operaţiune trebueşte repetată până se umple complet rostul crăpăturei.

d) Numai după ce s'a făcut umplerea rostului cu lapte de ciment şi se va fi întărit, se va proceda la completarea tencuelei — cu mortar de var şi adaos de ciment — sau gips.

4. Crăpăturile mari în zidăriile de umplutură sau în vechile zidării groase de cărămidă nu se vor repara de cât după ce s'au scos toate bucăţile ce sunt desprinse de zidărie, curăţindu-se bine mortarul fărâmiţat şi introducându-se alte bucăţi de cărămidă bună.

Se va întrebuinţa numai mortar de ciment ce trebueşte să pătrundă pe toată adâncimea crăpăturilor şi se vor respecta aceleaşi principii ca mai sus.

5. Zidăriile de umplutură, la pereţii despărţitori sau cadre de beton armat ce sunt crăpate în mai multe sensuri şi sunt eşite din planul vertical al zidului trebuesc refăcute complect.

Refacerea tencuelilor şi zugrăvelilor nu trebuesc efectuate decât atunci când s'a constatat că toate crăpăturile au fost bine astupate şi mortarul de legătură a făcut priză (s'a întărit bine).

După modul conştiincios cum se vor executa aceste lucrări de reparaţiuni va depinde reapariţia altor crăpături în zidării.

Inginer şef GRIGORE MITRAN
inginer constructor

Locuri pe unde circulaţia vehiculelor sau a pietonilor a fost oprită

In urma controlului făcut de organele Serv. de Informaţii şi reclamaţiuni depe lângă primăria Capitalei pe diferite străzi circulaţia vehiculelor sau pietonilor a fost oprită în următoarele locuri:

— Str. Legislatorului nr. 7, trotuarul barat din cauza imobilului care prezintă crăpături mari la faţadă.

— Str. Mitropolitul Ghenadie Petrescu nr. 6, trotuarul barat, ameninţă căderea unui zid deasupra etajului I.

— Str. Olteni nr. 19, trotuarul barat, ameninţă cu căderea coşului şi a unei părţi din acoperiş.

— Str. Olteni nr. 15, trotuarul barat din cauza unor crăpături la mansarda imobilului.

— Str. Epureanu nr. 14, trotuarul barat din cauza imobilului care prezintă crăpături mari şi balcoanele ameninţă să cadă.

— Str. Iuliu Barasch nr. 12, trotuarul barat, ameninţă căderea zidului din partea de sud a imobilului.

— Str. Iuliu Barasch nr. 12 bis, trotuarul barat, ameninţă căderea restului de balcon rămas.

— Str. Olteni nr. 1, trotuarul barat din cauza imobilului proptit cu bile.

— Str. Dr. Schachman colţ cu str. Dr. M. Beck nr. 11, circulaţia vehiculelor oprită din cauza unui zid deplasat.

— Str. Dr. M. Beck nr. 19, trotuarul barat, din cauza unui coş care ameninţă să cadă.

— Str. Herescu Năsturel nr. 21, trotuarul barat din cauza căderii unui zid.

— Str. Heresou Năsturel nr. 9, trotuarul barat, crăpături mari la faţada imobilului.

— Cal. Călăraşi colţ cu str. Sft. Vineri, trotuarul barat din cauza turnului bisericii Sft. Vineri care ameninţă să cadă.

— Cal. Călăraşi nr. 13, trotuarul barat, ameninţă căderea unui ornament dela mansarda liceului industrial de fete.

— Str. Matei Basarab nr. 1, trotuar barat, ameninţă căderea zidului casei.

— Str. Matei Basarab nr. 2, trotuarul barat, crăpături mari la imobil.

— Cal. Călăraşi nr. 16, trotuarul barat, ameninţă căderea unui zid al casei.

— Cal. Călăraşi nr. 19, trotuarul barat, ameninţă căderea unui zid.

— Cal. Călăraşi nr. 49, trotuarul barat, ameninţă căderea ornamentului de sus al imobilului.

— Cal. Călăraşi nr. 65, trotuarul barat, ameninţă căderea ornamentului de sus al imobilului.

— Cal. Călăraşi nr. 107, trotuarul barat, ameninţă căderea unui zid dela etajul I.

— Str. Mitriţă Constantinescu nr. 1, trotuarul barat, ameninţă căderea faţadei de sus a imobilului.

— Cal. Călăraşi nr. 139, trotuarul barat, faţada imobilului crăpată.

— Str. Trifoi nr. 12, trotuarul barat, ameninţă căderea restului mansardei.

— Cal. Călăraşi nr. 184, trotuarul barat, ameninţă căderea părţii de sus a mansardei.

— Cal. Călăraşi nr. 203, trotuarul barat, ameninţă căderea unui mare ornament şi un balcon.

— Str. Dristor nr. 7, trotuarul barat, căzut o parte din zidul imobilului.

— Str. Tudor Speranţa nr. 81, trotuarul barat, căzut zidul faţadei imobilului.

— Intrarea Raionului II colţ cu str. Tudor Speranţa, barat, căzut partea de sus a zidului imobilului.

— Str. Cpt. Petre Carp nr. 1, trotuarul barat, ameninţă căderea zidului faţadei.

— Cal. Dudeşti nr. 38, trotuarul barat, se repară zidul deteriorat al faţadei.

— Cal. Dudeşti nr. 31, trotuarul barat, crăpături la partea de sus a imobilului.

— Cal. Dudeşti nr. 23, trotuarul barat, crăpături la faţada imobilului.

— Cal. Dudeşti nr. 2, trotuarul barat, ameninţă prăbuşirea unui perete şi un balcon.

— Str. Col Orero nr. 30 trotuarul barat, ameninţă prăbuşirea ornamentului şi mansardei.

— Cal. Călăraşi circulaţia tramwaelor oprită complet.

Contribuţia studenţilor dela facultăţile de construcţii şi arhitectură la lucrările de verificare şi reconstrucţie a clădirilor

Politechnica din Bucureşti aduce la cunoştinţa tuturor studenţilor dela facultatea de construcţii şi de arhitectură că trebue să se prezinte imediat la seaul Mişcării Legionare din str. Roma 32, pentru a primi instrucţiuni în vederea participării lor la lucrările de verificare şi reconstrucţie a imobilelor care au suferit de pe urma cutremurului.

In acest scop se suspendă cursurile şi lucrările practice până la 1 Decembrie pentru studenţii din anii III, IV şi V dela sus numitele facultăţi.

Ravagiile cutremurului la mânăstirea Căldăruşani

Pagube de zeci de milioane

Mânăstirea Căldăruşani

Nu ştiu câţi sunt aceia, mai ales dintre bucureşteni, cari să nu fi vizitat, măcar odată, frumoasa mânăstire a Căldăruşanilor, ctitoria voevodului Matei Basarab. Nu ştiu câţi sunt aceia cari să nu fi venit aci, pentru slujbele sfântului Dimitrie isvorâtorul de mir, sau să se roage la Icoana cea făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Nu ştiu câţi sunt aceia cari să nu fi venit să admire frumuseţea arhitectonică a mânăstirii, pictura numai în aur a bisericii din cetate, sculptura cea maestrită a stranelor, jeţurilor şi icoanelor sau preţioasele obiecte de artă bisericească. Nu ştiu câţi sunt aceia cari să nu fi plecat, din mânăstirea Căldăruşani, vrăjiţi de frumuseţea naturei, care fermeca pe vieţuitorii sfântului locaş — călugării — cât şi pe lumea din afară.

Astăzi, toate acestea pare că nu mai există; căci cutremurul de Sâmbătă noaptea s'a năspustit cu furie şi asupra acestui locaş dumnezeesc care era de o nepreţuită valoare pentru ţara noastră şi era casa de mângâere a celor obidiţi. Cutremurul acesta a produs aci pagube de zeci de milioane.

Cum cunoşteam această minunată mânăstire m'am hotărît să merg la faţa locului ca să-mi pot da mai bine seama de urmările cutremurului. La ora 2 d. a. am plecat din Bucureşti; ajuns la câtiva kilometri în apropierea mânăstirii am constatat că nu mai pot recunoaşte dumnezeescul locaş ale cărui turle, odinioară, din depărtare se vedeau ridicându-se semeţe către albastrul cerului. Era ora 3 când am sosit în mânăstire; în poarta cetăţii mânăstirii am găsit un părinte căruia spunându-i „sărut mâna" l-am întrebat dacă este din mânăstire sau a venit de aiurea să vadă ca şi mine „prăpădul".

Cu capul plecat şi cu ochii mai mult spre dărîmături abia mi-a putut şopti că este staretul mânăstirii — Arhimandritul Athanasie Dincă. In urma celor auzite l-am rugat să-mi spună cum s'a întâmplat dezastrul.

CE NE SPUNE PARINTELE STARET

Sunt conducătorul acestui sfânt locaş de doi ani de zile; la venirea mea aci, mânăstirea era plecată spre păraginâ şi pentru că nu puteam răbda ca locaşul lui Dumnezeu să meargă spre ruină, m'am sbătut în dreapta şi în stânga şi cu ce a putut da mânăstirea şi cu ce au dat doritorii de bine ai acestui sfânt locaş, am reparat stricăciunile, am electrificat mânăstirea, am adus apă curentă în cetate şi am mai făcut şi alte lucrări cari au costat mai multe milioane.

Totul era gata şi aşteptam ziua când trebuia să vină conducătorul bisericii şi oameni din conducerea statului, ca împreună cu noi călugării să putem da slavă lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să scăpăm dela ruină ctitoria voevodului Matei Basarab. Dar, bucuria noastră a călugărilor de aci n'a durat mult, căci Sâmbătă noaptea la ora 3,39' a venit prăpădul. Deodată casa stăreţiei în care locuiam a început să se mişte cu o putere de nedescris din cauza unor sguduiri puternice; plafoanele au început să se desprindă, sobele să se dărîme, tablourile să cadă. Imediat am eşit afară şi în acest timp am văzut turla cea mare a bisericii din cetate prăvălindu-se la pământ. Ingrozit, n'am mai putut scoate decât un singur cuvânt: „Copiii!" Şi numaidecât am luat-o la fugă, în cetate, unde dormiau cei 130 elevi ai şcoalei de cântăreţi bisericeşti. I-am găsit îngroziţi de spaimă, fugind prin dormitoare, toţi în toate părţile.

Pentru mine, în momentul acela nu mai contau nici clădirile, nici părinţii mânăstirii cari puteau să se apere; gândul meu era să pot salva mai repede aceste nevinovate fiinţe cari aşteptau un salvator.

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al părinţilor din mânăstire i-am putut salva cu viaţă. Scoşi afară din cetate, prin întunerec şi prin sgomotele acelea sinistre, i-am dus în curtea mânăstirii la o distanţă de aproape două sute de metri: Sărmanii copii trăiau încă momente de groază; se înghesuiau în jurul meu, plângând şi strigând: „murim mamă! murim mamă!"

Incetând cutremurul i-am dus în locuinţele părinţilor cari locuiau în afară de cetate şi am stat cu ei acolo ca să le mai potolesc spaima. A doua zi, Duminică dimineaţa, am anunţat pe I. P. S. Patriarh Nicodim de dezastrul dela mânăstirea Căldăruşani.

Luni dimineaţa, I. P. S. Sa, însoţit de arhim. Melhisedec Dimitriu şi arhitectul Ionescu-Berechet, a venit la mânăstire. Emoţionat de dezastrul cutremurului a rămas îngrozit câteva clipe, apoi a spus: „voi face tot ce-mi va sta în putinţă ca să aducem Casa lui Dumnezeu la frumuseţea dinainte" şi făcându-şi cruce a zis: „Doamne ajută-mi"!

Terminând părintele stareţ cuvintele din noaptea de groază, am pornit împreună în cetate, ca să-mi arate pagubele pricinuite de cutremur.

IN URMA CUTREMURULUI

In incinta mânăstirii era un spectacol de jale: turla cea mare era căzută la pământ, iar cele două turle mici deplasate dela locul lor se sprijină pe câteva cărămizi amenintând să cadă din moment în moment. Clădirile, unde se aflau şi dormitoarele elevilor, aveau pereţi crăpaţi şi deplasaţi; plafoanele căzute, iar clopotniţele sunt aşa de avariate încât şi ele sunt ameninţate să se dărîme.

Am intrat apoi în biserică, strecurându-ne cu multă grijă ca să nu se pornească asupra noastră avalanşe de cărămizi. In interiorul bisericii zăceau mormane de moloz şi cărămizi, iar în mijloc sta strivit de greutatea cărămizilor un candelabru mare în care se aprindeau în timpul slujbei zeci de lumânări.

După ce am eşit din biserică am pornit spre localul şcoalei care este grav avariat; din această cauză elevii au fost trimişi acasă până se vor face reparaţiile necesare. Biserica din cimitir are şi ea o mulţime de crăpături destul de pronunţate.

CE POVESTESC PESCARII MÂNĂSTIRII ŞI LOCUITORII DIN SATELE INVECINATE

In timpul cutremurului, pescarii mânăstirii se aflau pe lac cu năvodul ca să prindă peşte pentru ziua de Duminică. Sgomotele produse de dărîmături şi mai ales căderea turlei celei mari i-a umplut de groază încât spun că aveau impresia că apa lacului se mişca la fel cu o mare înfuriată. Tot ei povestesc că în timpul cutremurului au văzut pe cer o lumină mare în direcţia Ploeştilor.

Locuitorii din comuna Fierbinţi povestesc şi ei despre cutremurul dela Căldăruşani; ei spun că sgomotele cari veniau dinspre mânăstire i-a înspăimântat mai mult decât acela din satul lor, ceeace pe mulţi i-a făcut să vină ca să vadă ce s'a mai întâmplat în mânăstire, în afară de cutremur.

Cum că cutremurul a fost cu mult mai mare decât cel din Bucureşti se explică prin faptul că mânăstirea Căldăruşani se află înconjurată de trei părţi de apă, iar în mai multe puncte lacul are o adâncime de peste 12 m.

CARE ESTE SITUAŢIA CALUGARILOR

Astăzi călugării cu greu îşi mai pot găsi o locuinţă pela cei cari locuesc în afară de cetate, ale căror chilii sunt mai puţin avariate. Acestea desigur sunt prea puţine, căci mânăstirea adăposteşte azi şi călugări refugiaţi din Basarabia.

Se simte nevoia din nou a reparaţiilor, dar stricăciunile sunt aşa de mari încât mânăstirea nu mai poate fi reparată, ci ea trebue făcută din nou. După părerea arhitectului, este nevoe ca, în afară de materialul ce va mai putea fi salvat dela distrugere, căci mulţi pereţi sunt aproape să cadă, va mai fi nevoe de încă douăzeci de milioane lei.

Şi cu toate că această sumă pare destul de mare, plus materialul care va fi salvat, cetatea mânăstirii nu se va mai putea zidi de proporţia celei ce a fost.

Iată motivul care ne-a îndreptăţit să afirmăm că cutremurul din 10 Noembrie a făcut pagube de zeci de milioane.

REP.

FENOMENELE DEOSEBITE OBSERVATE CU PRILEJUL CUTREMURULUI

Un apel al Observatorului astronomic din Bucureşti

Observatorul din Bucureşti ne trimite următorul apel:

Persoanele cari, cu prilejul cutremurului dela 10 Noembrie au observat fenomene deosebite, mai cu seamă în judeţele Brăila, Buzău, R. Sărat, Putna, Bacău, Tutova, Bârlad, Covurlui, sunt rugate foarte stăruitor să aibă bunătatea de a ne comunica observaţiile lor.

Fenomenele luminoase, cari vor fi fost observate, prezintă un deosebit interes. A fost o iluminare generală, sau numai parţială a cerului? A solului? Au fost văzute draperii, falduri luminoase stabile, sau mişcătoare, persistente sau trecătoare?

Au fost văzute scântei sau manifestări asemănătoare fulgerelor?

Observaţiile persoanelor cari s'ar fi găsit atunci în câmp deschis, de pildă călătorii din trenurile oprite din mers, au cea mai mare importanţă.

Corespondenţii noştri sunt rugaţi a arăta locul în care se aflau şi direcţia în care au văzut acele fenomene.

Rugăm să se adreseze comunicările la Observatorul Astronomic din Bucureşti, str. Cuţitu de Argint nr. 5 Sectorul V.

In tot cursul zilei de eri au continuat lucrările la fostul bloc „Carlton"

A fost pusă în funcţiune marea macara.— Incă patru cadavre descoperite

Lucrările pentru curăţirea dărâmăturilor rezultate pe urma prăbuşirii fostului bloc „Carlton", au continuat într'un tempo mai accelerat, atât în cursul zilei de eri cât şi al nopţii, — pe şantier lucrând în permanenţă, peste 300 de legionari şi militari.

*

Eri a fost pusă în funcţiune marea macara, la a cărei montare s'a lucrat timp de patru zile, — macara care cântăreşte 55 tone, este acţionată de trei motoare electrice şi poate ridica deodată greutăţi până la 7.000 de kilograme.

Cu ajutorul acestui instrument ultra-modern şi practic s'au scos numai în cursul zilei peste 600 metri cubi de dărâmături, cari au format 300 de încărcături în autocamioanele ce le-a transportat pe terenul de instrucţie din preajma arenei „Venus".

Echipa minerilor dela Petroşani, a ajuns cu săpăturile tunelului din colţul Bulevardului Brătianu cu str. Regală, la o adâncime de patru metri, pătrunzând şi sub dărâmături pe o distanţă de doi metri, unde s'a dat de camera transformatoarelor, distrusă şi aceasta complet, în urma prăbuşirii imensei clădiri.

*

In cursul nopţii s'a procedat la spargerea zidurilor acestei încăperi spre a se putea ajunge mai departe, în interiorul subsolului.

In ce priveşte focul ce a continuat să ardă timp de o săptămână încreagă, se pare că s'ar fi stins complet, — de sub ruini nemai eşind decât aburii proveniţi dela apa aruncată din belşug acolo de către pompieri.

ALTE PATRU CADAVRE

In cursul zilei de eri au mai fost scoase trei cadavre. Printre acestea a fost găsit întreg — pe patul pe care dormise şi unde l-a surprins somnul de veci, — fostul mare comerciant Ilie Dumitrescu.

Bătrânul Ilie Dumitrescu, — tatăl confratelui nostru Ionel Dumitrescu dela ziarul „Curentul", — locuia singur acolo într'un apartament dela etajul I şi era reţinut în casă de mai multe zile, întrucât contractase o gripă.

*

La ora 1 noaptea s'a mai descoperit un al patrulea cadavru, din care însă, până la această oră, nu putuse fi degajat decât un picior, întrucât se afla în întregime prins între blocuri de dărâmături, prăbuşite peste el. De prisos să mai spunem că este complet carbonizat.

Telegrama de condoleanţe a ministrului de externe al Japoniei

D. ministru al afacerilor străine a primit următoarea telegramă dela E. S. d. Yosuke Matsuoka, ministru de externe al Japoniei:

Excelenţei Sale
Domnului Ministru al
Afacerilor Străine
BUCUREŞTI

Dureros impresionat de groaznica nenorocire care a lovit naţiunea d-voastră, am onoarea să prezint Excelenţei Voastre sincerele mele condoleanţe, viile mele simpatii precum şi urările mele cele mai bune de grabnică restaurare.

YOSUKE MATSUOKA
Ministrul Afacerilor Străine

Răspunsul d-lui Mihail A. Antonescu, ministru adinterim al afacerilor străine:

Excelenţei Sale
Domnului Yosuke Matsuoka
Ministrul Afacerilor Străine
TOKIO

Adânc mişcat de sentimentele de simpatie pe care Excelenţa Voastră a binevoit să ni le mărturisească cu prilejul doliului care loveşte România, O rog să primească expresiunea gratitudinei mele.

MIHAIL ANTONESCU
Ministru ad-interim al
afacerilor străine

Trista soartă a unor obiecte de artă şi tablouri de Rembrandt

Paris, 17 (Rador). — Corespondentul agenţiei „D. N. B." anunţă:

Mai multe obiecte de artă din muzeul dela Laon, între cari figurează şi câteva tablouri de Rembrandt, fuseseră duse la începutul războiului, în locuinţa particulară a directorului muzeului care, între timp, a încetat din viaţă.

Recente cercetări au stabilit că o parte din aceste obiecte au dispărut între cari şi tablourile lui Rembrandt şi desene de Fragonard, precum şi obiecte de fildes, porţelan şi bronz.

Poliţia a luat interogatoriul unei femei care, după moartea directorului, fusese autorizată să intre în posesiunea apartamentului. Ancheta a stabilit că această femee a aruncat o parte din aceste obiecte într'un canal.

Ziarul „Le Matin" scrie că sunt temeri că aceiaşi soartă să fi avut tablourile, şi desenele celebrilor artişti menţionaţi mai sus.

Femeea în chestiune, precum şi alte două persoane au fost arestate.

Intâmplări din Capitală

Isprava unui cismar gelos

El îşi răneşte concubina cu mai multe lovituri de cuţit, făcându-se apoi nevăzut

Cismarul Ilie Cristea, în etate de 23 ani, originar din comuna Ţigăneşti (judeţul Brăila), in urma unei certe avute, din cauza geloziei, cu concubina sa, muncitoarea Alexandrina Condiescu, din şoseaua Basarab nr. 43, s'a năpustit asupra ei cu un cuţit, aplicându-i patru lovituri, la piept şi braţ, — ispravă după care s'a făcut nevăzut.

Rănita a fost internată de „Salvare" la spitalul Filantropia.

Cinci furturi in Capitală

Eri noapte s'au săvârşit, în Capitală, cinci furturi, de mimă importanţă, la următorii păgubaşi:

Nicolae Rădulescu, str. Romulus nr. 57; Victor Munteanu, str. Polonă nr. 71; Victor Falk, procuristul boiangeriei Falk, — calea Şerban Vodă nr. 20; şoferul Doroftei Ohezin, str. Povernei nr. 20 şi Petre Mihăilescu, o str. General Manu nr. 10, de unde răufăcătorii au furat